



Ofício: 15/2023

Salgueiro – PE, 26 de Abril de 2023.

À

**Gerência da compesa Salgueiro-PE.
Departamento de Saneamento**

ENDEREÇOS.

Quadra- AB

Tampa quebrada. N°10

Tampa quebrada. N°24

Quadra- AC

Sem tampa. N°13

Quadra- AA

Sem tampa. N°18

Sem Tampa . N°33

Tampa quebrada. N°48

Quadra- B

Sem tampa. N°07

Tampa quebrada. N°18

Quadra- A

Sem tampa. N°03

Quadra- C

Sem tampa. N°09

Quadra- E

Sem tampa. N°18

Tampa quebrada. N°13

Sem tampa. N°05

Quadra- D

Sem tampa. N°17

Quadra- F

Sem tampa. N°20

Sem tampa. N°38

Sem tampa. N°32

Quadra- J

Sem tampa. N°03

Sem tampa. N°12

Sem tampa. N°23

Sem tampa. N°46

PV entupimento. N°43

Sem tampa. N°41

Quadra- L

Sem tampa. N°16



Sem tampa. N°07

Tampa quebrada. N°02

Sem tampa. N°36

Tampa quebrada. N°40

Quadra- V

Sem tampa. N°01

Quadra- M

Sem tampa. N°01

Sem tampa. N°47

Sem tampa. N°15

Quadra- U

Sem tampa. N°05

Quadra- N

Sem tampa. N°23

Sem tampa. N°06

Quadra- O

Sem tampa. N°09

Quadra- Q

Sem tampa. N°11

Sem tampa. N°10

Quadra- P

Sem tampa. N°04

Quadra- T

Sem tampa. N°21

Obs: 2° Avenida PV com tampa de ferro solta, avendo risco de acidentes automotivos.

(AMBMILSS)

Associação dos Moradores do bairro maria ires de lima e Sá Sampaio.